ボーリング柱状図

調　査　名

事業・工事名

ボーリングNO.									
シートNO.									

ボーリング名	BV-3		調査位置									北　緯	36 ° 47 ' 39.5200 "
発注機関	栃木県日光土木事務所						調査期間	2010-01-21 ～ 2010-01-23				東　経	139 ° 35 ' 45.9900 "
調査業者名			主任技師				現場代理人		コア鑑定者			ボーリング責任者	
孔口標高	86.81 m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0° 42.00 °	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具		
総掘進長	5.26 m								エンジン		ポンプ		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位 (m) ／ 測定月日
					盛土 (BS)	暗褐		中位	上部30cm有機質土 礫混じり粘性土 全体的に不均質		
1	85.91	0.90	0.90		火山砕屑物 (Vc)	暗灰～茶褐	中ぐらい		粗石・巨石混じり火山灰質砂礫 粗石間は火山灰・火山砂・火山礫で充填 深度2.60mよりコア長400mmの巨石混入 深度3.00m以深コア長40～100mm程度が混入		
2											
3											01/22
4											
5	81.55	4.36	5.26								01/23

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0－10	10－20	20－30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	50			50／10	>50
1.25					
2.15	4	13	12	29／30	29
2.45	50／1			50／1	
3.00					>50
3.01					
4.15	10	11	19	40／30	40
4.45					
5.15	14	36／3		50／13	>50
5.28					



原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日