

ボーリング柱状図

調査名

事業・工事名

ボーリングNO.

シートNO.

ボーリング名	BV-8	調査位置					北緯	36° 20' 35.3005"		
発注機関	栃木県足利土木事務所			調査期間	2005-09-13 ~ 2005-09-16			東経	139° 26' 23.1419"	
調査業者名				主任技師				現場代理人	コ	ア
孔口標高	61.44 m	角度		方向		地盤勾配		使用機種	試錐機	
総掘進長	7.45 m							エンジン	ハンマー 落下用具 ポンプ	

標尺	層高	厚	深	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位(m) 測定月日	標準貫入試験					原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取			室内試験	掘進月日	
												深度(m)	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量(cm)			N値	深度(m)	試験番号			採取方法
													0	10	20									
(m)	(m)	(m)	(m)									(m)				(m)								
1	60.44	1.00	1.00		黒褐				表土。 チャート礫と植物片を混入する有機質の粘性土。 礫は角礫状で、φ5mm～3cmの礫径を有する。 含水は低い。			1.15				12						09/13		
2					暗赤褐～淡褐				産錐堆積物。 チャート角礫を混入する。礫径はφ3cm程度。 含水はやや低い～中位程度。 1.00～1.73m間、有機質土(表土)が混入し、暗赤褐色を呈する。			1.45	3	4	5	12								
3					暗赤褐～淡褐							2.15				11								
4	57.44	3.00	4.00		暗赤褐～淡褐							2.45	3	4	4	30								
5					暗赤褐～淡褐							3.15				10								
6					暗赤褐～淡褐							3.45	5	3	2	30								
7	53.99	3.45	7.45		暗褐				産錐堆積物。 φ3cm程度のチャート角礫を混入する粘土。 含水は中位。			4.15				45							09/14	
												4.45	18	15	12	30								
												5.15				41								
												5.45	12	15	14	30								
												6.15				37								
												6.45	11	12	14	30								
												7.15				34								
												7.45	11	11	12	30							09/15	