

調 査 名

[illegible]

事業・工事名

シートNO.

ボーリング名										20B-6(A100 LN.1)										調査位置										北緯										36° 59' 11.9700"																																							
発注機関										栃木県大田原土木事務所 道路部 道路保全課										調査期間										2008-11-13 ~ 2008-11-16										東経										140° 14' 27.2600"																													
調査業者名										主任技師										現代代理人										コア鑑定者										ボーリング責任者																																							
孔口標高										501.86 m										角 上 180° 90° 下 0° 0.00°										方 西 270° 北 0° 東 90° 南 180° 0.00°										地盤勾配 鉛直 水平 0° 45.00°										使用機種										試錐機										ハンマー 落下用具									
総掘進長										6.00 m										度										方向										エンジン										ポンプ																													

標尺	層高	厚	深 度	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	地層 岩体 区分	孔内 水位 (m) ／ 測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		室内 試験	掘進 月日		
												深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数 ／ 貫入量 (cm)	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試料 番号			採取 方法	
													0	10	20									
(m)	(m)	(m)	(m)									(m)				(m)								
1	500.81	1.05	1.05		崩積土 (Dt)	暗褐 ～暗 緑灰			軟 らか い			1.15				44 ／ 30	>50							
	500.36	0.45	1.50		風化砂岩 (Ss)	暗 灰			砂岩の風化帯 風化によりやや粘土化した脆弱 礫状～土砂状			1.45	12	14	18	44 ／ 30	>50							
2					砂岩 (Ss)				1.50～2.70m間 片状～短柱状であるが風化著しくやや粘土化で脆弱 RQD25% コア採取率95% 岩級区分CL程度			2.00	50 ／ 5			50 ／ 5	>50							
3									2.70～4.00m間 礫状～片状 4.00～6.00m間 片状～短柱状 希に礫状を呈す やや風化帯びる クラック非常に多い コアは密着 岩片は比較的硬い RQD10～40% コア採取率95～100% 岩級区分CM程度			2.05					>50							
4						暗灰地 ～暗灰						3.00	21	12	11	44 ／ 30	>50							11/14
												3.30					>50							
5												4.00	50 ／ 5			50 ／ 5	>50							
												4.05					>50							
6	495.86	4.50	6.00									5.00	50 ／ 0			50 ／ 0	>50							11/15
												5.00					>50							
												6.00	50 ／ 0			50 ／ 0	>50							
												6.00					>50							